

أمانة جدة



اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

الحي	الامير فواز

طلب فحص اعمال رقم 3 P.S

التاريخ / الوقت	2024/3/19

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع:	ST B10-4	من :	ST0+000	إلى :	ST0+152

نوع العمل :

حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓


السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح

-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 

الاسم : ....

التوقيع :..........

المراقب

-1 تم استلام الاعمال 


-2 تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع :..............................

سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

خطاء في المناسيب 

السطح غير جاهز 

خطاء في التركيب 

الملاحظات : يتم تفعيل أعمال الانترلوك حول أعمدة الإنارة ومقربات المباني وإزالة جميع المخلفات حتى تتضح الرؤية بشكل كامل للأعمال

المقاول

م/ محمد خمري

التوقيع ....

الاستشاري

م/ فهمي عبدالله ....

التوقيع





المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الادارة العامة للاشراف والتنفيذ

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

P.N:



St. B10-1
St. B10-2
St. B10-3
St. B10-4

MOSQUE
Kinder gard
FIRE TANK
IMAM HOUSE
FACILITIES
8,213 m2

217 218 219 215 214 220 221
225 224 223 222 226 227 228
231 230 229 232 233 234

PED. B10-1, PED. B10-2, PED. B10-5, PED. B10-6, PED. B10-7, PED. B10-10
PED. B10-11, PED. B10-12, PED. B10-14, PED. B10-15, PED. B10-16, PED. B10-17, PED. B10-20
PED. B10-22, PED. B10-23, PED. B10-24, PED. B10-27

EXIENT.
EXIENT.